
a)
Dimensionless Gain
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
0.01
0.10
1.00
10.00
100.00
Frequency (Hz)


b)
0
−5
−10
−15
−20
Radians
0.01
0.10
1.00
10.00
100.00
Frequency (Hz)